Philips Philips Avent
Tapa de la batería

Extractor de leche materna

CP9896/01

Funda para proteger las pilas

Comprueba la compatibilidad a continuación

Esta cubierta evita que las pilas se salgan de forma accidental de la unidad motora del extractor de leche cuando se mueva o se golpee. También evita que la suciedad, el polvo y las pelusas entren en el compartimento.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

PHILIPS

Tapa de la batería
Extractor de leche materna

CP9896/01

Especificaciones

Piezas de repuesto
- Se ajusta a los tipos de producto: SCF332, SCD292

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar
De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Fecha de emisión
2024-04-22

Versión: 5.5.1

EAN: 87 10103 62267 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com