PHILIPS

Sistema antigoccia

Metallo

CP9791

per sostituire il sistema antigoccia di metallo in uso

Beccuccio con sistema antigoccia per evitare la fuoriuscita di succo

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

Sistema antigoccia

CP9791/01

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti
Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile
Adatto per il modello:: HR1899/2x

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio
2019-02-13
Versione: 1.0.1

www.philips.com