PHILIPS

Bouchon de chaudière

PerfectCare

Blanc

CRP171

Pour l'orifice de sortie de la chaudière de votre fer PerfectCare

Vérifier les données de compatibilité

Ce petit bouchon permet d'ouvrir l'orifice de sortie de la chaudière de votre fer PerfectCare afin de la rincer facilement, une fois l'appareil refroidi. Vous avez égaré l'ancien bouchon ? Commandez-en un nouveau ici !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Bouchon de chaudière

CRP171/01

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées
De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable
Adaptée aux types de produits :: À définir
Adapté aux types de produits :: GC9230/02, GC9230/07, GC9230/27, GC9235/02, GC9235/07, GC9235/27, GC9240/02, GC9240/07, GC9240/27, GC9245/02, GC9245/07, GC9245/27

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication
2019-01-23
Version: 2.0.1

EAN: 08 71010 35648 98

www.philips.com