PHILIPS

Réservoir d'eau

Moltio

Incompatible lave-vaisselle

CP0503

Réservoir d'eau complet

Reportez-vous aux caractéristiques pour connaître les produits compatibles

Ce réservoir d'eau s'enlève facilement pour un remplissage et un nettoyage sans effort. Compatible avec les modèles Moltio.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées
De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable
Adapté aux types de produits: HD8769/01, HD8769/09
Pièces compatibles avec les autres machines à café: HD8769/01, HD8769/08, HD8769/09

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication
2020-09-06
Version: 2.0.2

EAN: 08 71010 38203 76

www.philips.com