Philips
Conector

Plástico

CRP548

Para unir las dos partes de la batidora de varilla

Comprueba los datos de compatibilidad

¿La parte que conecta la unidad motora y la cuchilla para picar de la batidora de varilla está rota o se ha perdido? Pide una nueva aquí.

PHILIPS

Conector2
Plástico

CRP548/01

Especificaciones

Pieza de repuesto

- Se ajusta a los modelos de producto: HR2080/00, HR2084/00, HR2084/01

Fecha de emisión
2023-08-22

Versión: 4.4.1

EAN: 87 10103 57328 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com