Philips Xelsis
Cappuccinatore interne

- Xelsis
- Incompatible lave-vaisselle

CP1773/01

Cappuccinatore interne

Reportez-vous à l'onglet des spécificités pour les produits compatibles

Ce cappuccinatore interne rend votre lait délicieusement mousseux. Compatible avec les machines Xelsis modèle 2021.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Cappuccinatore interne
Xelsis Incompatible lave-vaisselle

CP1773/01

Caractéristiques

Compatible avec :

• XELSIS modèle 2021: SM8780/00, SM8782/30, SM8785/00, SM8885/00, SM8889/00

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Date de publication
2023-11-17

Version: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com