Philips Shaver S9000
Prestige
gruppo staffa

CP1411

Mantiene le testine di rasatura nella posizione corretta

Hai perso o rotto la staffa ma il resto del tuo rasoio è ancora perfetto? Ordina una nuova staffa qui!

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS

Specifiche

Parte sostituibile

- Compatibile con il rasoio:: SP9820, SP9821, SP9861, SP9863

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.

Data di rilascio
2023-07-14

Versione: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com