Philips
Filtre de rechange pour aspirateur

1 filtre EPA10 + 1 filtre

Filtration excellente
Remplacer tous les 6 mois
Compatible FC8140…49

FC8071/01

Filtration optimale

Filtre HEPA de rechange pour aspirateur Philips

Pour maintenir des performances optimales, nettoyez le filtre HEPA de votre aspirateur à chaque fois que vous videz le compartiment à poussière. Remplacez le filtre HEPA FC8071/01 de votre aspirateur Philips tous les 12 mois.

Maintien optimal
- Ce filtre s'adapte parfaitement à l'aspirateur.

Filtration optimale
- Le filtre EPA 10 retient toute la poussière

PHILIPS

Filtre de rechange pour aspirateur
1 filtre EPA10 + 1 filtre Filtration excellente, Remplacer tous les 6 mois, Compatible FC8140…49

FC8071/01

Caractéristiques

Caractéristiques des accessoires

- Nombre de filtres: 1
- Filtre de rechange pour: FC8140 - FC8149

Points forts

Ce filtre s'adapte parfaitement à l'aspirateur.

Ce filtre s'adapte parfaitement à l'aspirateur.

Filtre EPA 10

Le filtre EPA 10 retient toute la poussière

Date de publication
2023-04-05

Version: 0.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com