Philips
Filtre sortie

EPA
Filtration excellente
Remplacer tous les 6 mois
Compatible FC8130…39

FC8070/01

Filtration optimale

Filtre sortie EPA pour aspirateur Philips

Le filtre EPA Philips FC8070/01 piège les parasites microscopiques responsables des allergies respiratoires. Pour maintenir des performances optimales, le filtre de votre aspirateur doit être remplacé tous les 6 mois.

Maintien optimal
- Filtre de sortie Philips

Filtration optimale
- Le filtre EPA 10 retient toute la poussière

PHILIPS

Filtre sortie
EPA Filtration excellente, Remplacer tous les 6 mois, Compatible FC8130…39

FC8070/01

Caractéristiques

Caractéristiques des accessoires
- Nombre de filtres sortie: 1
- Filtre de rechange pour: FC8130 - FC8149

Points forts

Filtre de sortie Philips

Filtre de sortie Philips

Filtre EPA 10

Le filtre EPA 10 retient toute la poussière

Date de publication
2023-04-05

Version: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com