受影响的国产设备序列号为:									
27500	27505	27504	27511	27507	27512	27502	27527	27506	27508
27509	27514	27515	27516	27517	27525	27518	27519	27520	27523
27524	27521	27522	27526	27528	27529	27530	27531	27532	27533
27534	27535	27536	27539	27538	27537	27541	27542	27548	27543
27551	27545	27544	27560	27547	27552	27553	27555	27554	27556
27558	27566	27567	27568	27570	27572	27571	27573	27575	27574
27576	27581	27580	27579	28001	28003	28006	28008	28009	28004
28011	28013	28012	28017	28010	28002	28014	28015	28021	26501
26006	26001	26003	26010	26030	26008	26018	26007	26020	26014
26002	26032	26024	26016	26004	26022	26005	26021	26026	26023
26013	26031	26029	26027	26015	26017	26011	26012	26034	26035
26036	26037	26038	26039	26040	26505	26500	26511	26508	26506
26504	26503	26507	26509	26510	26513	26041	26512	26514	26042
26043	26045	26049	26047	26051	26052	26053	26054	26056	26058
26059	26515	26060	26520	26519	26518	26517	26061	26062	26063
26064	26521	26524	26065	26525	26066	26526	26067	26068	26529
26527	26528	26076	26075	26530	26073	26531	26532	26069	26535
26082	-	-	-	-	-	-	-	-	-