

Philips Philips Avent
Ventil hrnečku na pití

Hrneček na pití
Bílá

CP9884/01



Náhradní ventil hrnečku

Kompatibilitu zkontrolujte níže.

Ventil je součástí víka dětského hrnečku Philips Avent. Výměnou ztracených nebo poškozených dílů prodlužujete životnost výrobku.

Snadná aplikace

- Vhodné pro rukojeti FlexCare+, FlexCare a HealthyWhite

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

PHILIPS

Specifikace

Vyměnitelná část

- Vhodné pro typy produktů:: SCF551, SCF553

Vyměnitelné části

- Vhodné pro následující typy výrobku: SCF252, SCF751, SCF753, SCF755, SCF802, SCF803, SCF804

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.

Pro rukojeti Flexcare+, HealthyWhite

Vhodné pro rukojeti FlexCare+, FlexCare a HealthyWhite

