



EN	Problem	Possible cause	Solution
The appliance produces no steam or irregular steam.	The steamer has not heated up sufficiently.	Let the appliance heat up for approximately 1 minute.	
	Steam has condensed in the hose.	Lift the steamer head to straighten the hose vertically. This allows any condensation to flow back.	
	Water in the tank is insufficient or the tank is not inserted properly.	Refill the water tank and insert it properly.	
	Too much scale has built up in the appliance.	Perform De-Calc function. Refer to section.	
Water droplets drip from the steamer head or the appliance produces a croaking sound.	You have left the steamer head and/or the steam supply hose in horizontal position for a long time.	Lift the steamer head to straighten the hose vertically. This allows any condensation to flow back.	
	When the hose forms a U-shape, condensation in the hose cannot flow back into the water tank.	Lift the steamer head to straighten the hose vertically. This allows any condensation to flow back.	
An excessive amount of water drips out of the steamer head when the appliance is heating up.	The water in the appliance is dirty or has been left inside the appliance for a long time.	Perform De-Calc function. Refer to section.	
Water leaks out from the steamer base.	You have not closed the water tank cap or De-Calc knob securely.	Close the water tank cap or De-Calc knob securely.	


KO	원인	예상 원인	해결책
제품에서 스팀이 나오지 않거나 일정하게 나오지 않습니다.	다리미가 충분히 뜨거워지지 않았습니다.	제품이 예열될 때까지 약 1분 정도 기다리십시오.	
	호스에 스팀이 고여 있습니다.	스티머 헤드를 올려 호스를 곧게 펩니다. 그러면 고인 스팀이 물탱크로 되돌아갑니다.	
	탱크에 물이 부족하거나 탱크가 제대로 꽂혀 있지 않습니다.	물탱크를 다시 채우고 제대로 꽂으십시오.	
스티머 헤드에서 물방울이 떨어지거나 다리미에서 끓는 소리가 납니다.	제품 내부에 석회질이 너무 많이 촉적되었습니다.	De-Calc 기능을 수행하십시오. 섹션을 참조하십시오.	
	스티머 헤드 및 스팀호스를 긴 시간 동안 수평 위치로 두었습니다.	스티머 헤드를 올려 호스를 곧게 펩니다. 그러면 고인 스팀이 물탱크로 되돌아갑니다.	
	호스가 U자 모양이 되면 호스에 고인 스팀이 물탱크로 되돌아갈 수 없게 됩니다.	스티머 헤드를 올려 호스를 곧게 펩니다. 그러면 고인 스팀이 물탱크로 되돌아갑니다.	
제품이 가열되면서 과도한 양의 물이 스티머 헤드 밖으로 흡입됩니다.	제품 안에 있는 물이 더럽거나 물이 오랫동안 제품 안에 있었습니다.	De-Calc 기능을 수행하십시오. 섹션을 참조하십시오.	
스티머 받침대에서 물이 샅니다.	물탱크 뚜껑이나 간편한 De-Calc 조절기를 꼭 닫으십시오.	물탱크 뚜껑이나 간편한 De-Calc 조절기를 꼭 닫으십시오.	

TH	ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
	เครื่องไม่ผลิตไอน้ำหรือพ่นไอน้ำห้ามพ่นไอน้ำคึกคัก	หัวพ่นไอน้ำยังร้อนไม่พอ	ปล่อยให้ไอน้ำรอประมาณ 1 นาที
		ไอน้ำคูลน้ำเส้นเป็นหยดค้างในสายไอน้ำ	ยกหัววันไอน้ำขึ้นเพื่อให้สายยื่นในแนวตั้ง การทำความสะอาดหัวไอน้ำด้วยผ้าเช็ดชื้นที่เกิดขึ้นในส่วนของสายไอน้ำ
		มัน้ำในแท็งค์ไม่เย็นพอหรือใส่เต็มที่ในแท็งค์น้ำแล้วไม่เท่ากันมากถูกต้อง	เติมน้ำในแท็งค์น้ำแล้วไม่เท่ากันมากถูกต้อง
		ฝีดาษและเส้นด้ายไอน้ำร้อน	ใช้ฟลักซ์ De-Calc ฉุบรวม
	น้ำหยดออกจากหัวพ่นไอน้ำหรือเครื่องซักผ้า	คุณบล่อบไอน้ำที่หัวพ่นไอน้ำและหัวไอน้ำอยู่ในเดียวแทนน้ำเส้น	ยกหัววันไอน้ำขึ้นเพื่อให้สายยื่นในแนวตั้ง การทำความสะอาดหัวไอน้ำด้วยผ้าเช็ดชื้นที่เกิดขึ้นในส่วนของสายไอน้ำ
		เมื่อสายไอน้ำมีความเป็นกรดสูง pH ต่ำกว่า 5.5 ทำให้เกิดการกัดกร่อนในสายไอน้ำและส่วนของหัวไอน้ำ	ยกหัววันไอน้ำขึ้นเพื่อให้สายยื่นในแนวตั้ง การทำความสะอาดหัวไอน้ำด้วยผ้าเช็ดชื้นที่เกิดขึ้นในส่วนของสายไอน้ำ
	มีร่องรอยจากการซักผ้าที่ไอน้ำไม่เข้ามาในเครื่องซักผ้า	น้ำในแท็งค์ลอกหลุดออกจากหัวไอน้ำ	ใช้ฟลักซ์ De-Calc ฉุบรวม
	หัวร้อนออกมากจากหัวไอน้ำ	คุณบล่อบไอน้ำที่หัวพ่นไอน้ำและหัวไอน้ำอยู่ในเดียวแทนน้ำเส้น	ยกหัววันไอน้ำขึ้นเพื่อให้สายยื่นในแนวตั้ง การทำความสะอาดหัวไอน้ำด้วยผ้าเช็ดชื้นที่เกิดขึ้นในส่วนของสายไอน้ำ
		เมื่อสายไอน้ำมีความเป็นกรดสูง pH ต่ำกว่า 5.5 ทำให้เกิดการกัดกร่อนในสายไอน้ำและส่วนของหัวไอน้ำ	ยกหัววันไอน้ำขึ้นเพื่อให้สายยื่นในแนวตั้ง การทำความสะอาดหัวไอน้ำด้วยผ้าเช็ดชื้นที่เกิดขึ้นในส่วนของสายไอน้ำ
	หัวร้อนออกมากจากหัวไอน้ำ	คุณบล่อบไอน้ำที่หัวพ่นไอน้ำและหัวไอน้ำอยู่ในเดียวแทนน้ำเส้น	ยกหัววันไอน้ำขึ้นเพื่อให้สายยื่นในแนวตั้ง การทำความสะอาดหัวไอน้ำด้วยผ้าเช็ดชื้นที่เกิดขึ้นในส่วนของสายไอน้ำ

MS	Masalah	Penyebab yang mungkin	Penyelesaian
	Perkakas tidak mengeluarkan stim atau mengeluarkan stim yang tidak sekata.	Penstim tidak memanas dengan secukupnya.	Biarkan perkakas menjadi panas selama kira-kira 1 minit.
	Stim telah terpeluwat di dalam hos.	Angkat kepala penstim untuk meluruskan hos secara menegak. Ini membolehkan sebarang pemeluwatan untuk mengalir semula.	
	Air di dalam tangki tidak mencukupi atau tangki tidak dimasukkan dengan betul.	Isi semula tangki air dan masukannya dengan betul.	
	Terlalu banyak kerak telah memekok di dalam perkakas.	Jalankan fungsi De-Calc. Rujuk bahagian	
	Titisan air menitis dari kepala penstim atau perkakas mengeluarkan bunyi menguak.	Angkat kepala penstim untuk meluruskan hos secara menegak. Ini membolehkan sebarang pemeluwatan untuk mengalir semula.	
	Apabila hos membentuk bentuk U, pemeluwatan dalam hos tidak dapat mengalir semula ke dalam tangki air.	Angkat kepala penstim untuk meluruskan hos secara menegak. Ini membolehkan sebarang pemeluwatan untuk mengalir semula.	
	Banyak air menitis daripada kepala penstim apabila perkakas mula memanas.	Jalankan fungsi De-Calc. Rujuk bahagian	
	Air keluar dari tapak penstim.	Anda tidak menutup tutup tangki air atau tombol De-Calc dengan ketat.	Tutup tutup tangki air atau tombol De-Calc dengan ketat.

ID	Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
	Alat tidak mengeluarkan uap atau uap tidak beraturan.	Penembur uap tidak cukup panas.	Biarkan alat memanas selama kurang lebih 1 minit.
	Uap mengembun dalam selang.	Angkat kepala penyembur uap untuk meluruskan selang secara vertikal. Ini memungkinkan kondensasi mengalir kembali.	
	Air di dalam tangki tidak mencukupi atau tangki tidak pasang dengan benar.	Isi ulang tangki air dan pasang dengan benar.	
	Terlalu banyak kerak terbentuk di dalam alat.	Lakukan fungsi De-Calc. Lihat bagian	
	Titik air menetes dari kepala penyembur uap dan/atau selang pasokan uap pada posisi horizontal dalam waktu lama.	Angkat kepala penyembur uap untuk meluruskan selang secara vertikal. Ini memungkinkan kondensasi mengalir kembali.	
	Bila selang membentuk huruf U, kondensasi di dalam selang tidak dapat mengalir kembali ke dalam tangki air.	Angkat kepala penyembur uap untuk meluruskan selang secara vertikal. Ini memungkinkan kondensasi mengalir kembali.	
	Terlalu banyak air menetes keluar dari kepala penyembur uap saat alat sedang memanas.	Lakukan fungsi De-Calc. Lihat bagian	
	Air keluar dari alas penyembur uap.	Anda belum menutup tutup tangki air atau kenop De-Calc dengan kencang.	Tutup tangki air atau kenop De-Calc dengan kencang.

PHILIPS
GC507, GC508
GC509



User manual
사용 설명서
คู่มือผู้ใช้
Manual pengguna

用户手册
使用手册
Buku Petunjuk Pengguna
Hướng dẫn sử dụng

ZH-S	问题	可能的原因	解决方法
	产品无法产生蒸汽或产生的蒸汽不连贯。	蒸汽挂烫机未充分加热。	让产品加热约 1 分钟。
	有蒸汽凝结在输送管内。	提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽输送管。这样做可使冷凝水流回水箱中。	
	水箱中的水量不足或水箱未装好。	为水箱加水并正确装入。	
	产品内积聚的水垢太多。	执行除垢功能。请参阅 部分。	
	水滴从蒸汽喷头上滴下或产品发出咕噜声。	提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽输送管。这样做可使冷凝水流回水箱中。	
	当蒸汽输送管处于 U 形状态时，输送管内的冷凝水不能流回水箱中。	提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽输送管。这样做可使冷凝水流回水箱中。	
	产品加热时有过多的水从蒸汽喷头滴出。	产品中的水变脏或留在产品很长时间。	执行除垢功能。请参阅 部分。
	蒸汽挂烫机底座漏水。	水箱盖未盖好或除垢旋钮未拧紧。	盖好水箱盖或拧紧除垢旋钮。

VI	Sự cố	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
	Thiết bị tạo hơi nước không đều hoặc không có hơi nước.	Bản úi hơi vẫn chưa đủ nóng.	Để thiết bị nóng lên trong khoảng 1 phút.
	Hơi nước ngưng tụ trong vòi.	Nhắc đâu bồn úi để làm cho vòi thẳng lại theo hướng thẳng đứng.Việc này cho phép nước ngưng tụ chảy ngược lại.	
	Nước trong ngăn chứa nước không đủ hoặc ngắn không được lắp đúng cách.	Tiếp tục ngưng nước vào ngăn chứa nước và lắp thiết bị đúng cách.	
	Tích tụ quá nhiều cặn vôi trong thiết bị.	Thực hiện chức năng De-Calc.Tham khảo mục	
	Nước nhỏ giọt từ đầu bồn úi hoặc vòi cung cấp hơi nước ở vị trí đứng trong một thời gian dài.	Bạn đã để đầu bồn úi và/hoặc vòi cung cấp hơi nước ở vị trí đứng trong một thời gian dài.	Nhắc đâu bồn úi để làm cho vòi thẳng lại theo hướng thẳng đứng.Việc này cho phép nước ngưng tụ chảy ngược lại.
	Khi vòi xép thành hình chữ U, nước ngưng tụ có trong vòi không thể chảy ngược lại ngăn chứa nước.	Nhắc đâu bồn úi để làm cho vòi thẳng lại theo hướng thẳng đứng.Việc này cho phép nước ngưng tụ chảy ngược lại.	
	Lượng nước thừa rò rỉ từ đầu bồn úi hoặc đã có trong thiết bị từ rất lâu.	Nước trong thiết bị bắn rò rỉ từ đầu bồn úi hoặc đã có trong thiết bị từ rất lâu.	Thực hiện chức năng De-Calc.Tham khảo mục
	Nước rò ra từ phía bên dưới đế.	Bạn không đóng kỹ nắp ngăn chứa nước hoặc núm De-Calc.	Đóng kỹ nắp ngăn chứa nước hoặc núm De-Calc.

ZH-T	問題	可能起因	解决方案
	產品不產生蒸汽或產生的蒸汽不連貫。	蒸氣掛熨機並未充分加熱。	讓產品加熱約 1 分鐘。
	蒸氣於蒸氣管內冷凝。	提起蒸氣掛熨機的噴頭以垂直拉直蒸氣管。這樣可讓冷凝水回流。	
	水箱的儲水量不足或水箱並未正確插入。	為水箱加水，然後正確插入水箱。	
	產品內積聚過多水垢。	執行 De-Calc 功能。請參閱 部分。	
	水滴從蒸氣掛熨機的噴頭上滴下或產品發出咕嚕聲。	提起蒸氣掛熨機的噴頭以垂直拉直蒸氣管。這樣可讓冷凝水回流。	
	當蒸氣管處於 U 形狀態時，管內的冷凝水無法回流至水箱。	提起蒸氣掛熨機的噴頭以垂直拉直蒸氣管。這樣可讓冷凝水回流。	
	產品加熱時有過多的水從蒸氣掛熨機的噴頭滴出。	產品的儲水已變髒並留在產品中很長時間。	執行 De-Calc 功能。請參閱 部分。
	蒸氣掛熨機底座漏水。	您並未牢固地關閉水箱或扭緊 De-Calc 旋鈕。	牢固地關閉水箱或扭緊 De-Calc 旋鈕。

©2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 001 04011



