

PHILIPS

Złącze rurki do
mleka

Czarny

Seria Philips 2100

Easy Cappuccino

CP0320



Złącze rurki do mleka

Znajdź kompatybilny produkt w karcie danych technicznych

Ta część łączy rurkę do mleka z automatycznym spieniaczem do mleka.

Dane techniczne

Część zamienna

Do produktów zaparujących kawę:

HD8654/59, HD8662/01, HD8662/09,
HD8665/09, HD8749/01, HD8749/11,
HD8750/11, HD8750/18, HD8750/19,
HD8750/81, HD8750/88, HD8750/99,
HD8751/14, HD8751/95, HD8752/41,
HD8752/49, HD8752/71, HD8752/84,
HD8752/85, HD8752/95, HD8752/99,
HD8755/01, HD8755/02, HD8761/01,
HD8761/09, HD8761/18, HD8761/26,
HD8762/01, HD8762/19, HD8764/02,

HD8766/01, HD8766/09, HD8767/01,
HD8768/01, HD8768/08, HD8768/09,
HD8768/21, HD8768/29, HD8769/01,
HD8769/09, HD8769/11, HD8769/19,
HD8770/10, HD8779/01, HD8780/01,
HD8821/01, HD8821/09, HD8821/11,
HD8822/09, HD8824/01, HD8824/09,
HD8825/09, HD8826/09, HD8831/11,
HD8832/01, HD8832/09, HD8841/01,
HD8841/09, HD8841/11, HD8842/09,
HD8844/01, HD8844/09, HD8861/11,
HD8862/01, HD8862/09, HD8865/09,

HD8880/09, HD8881/09, HD8885/09,
HD8888/19, HD8900/01, HD8904/01,
HD8911/21, HD8912/09, HD8913/11,
HD8914/01, HD8914/09, HD8924/01,
HD8924/09

Przeznaczone do modeli:

PHILIPS 2100 EASYCAPP: HD8652/51,
HD8652/59, HD8652/91

