

PHILIPS

Tapa de la bandeja
de goteo interna

HD5098



Evita la condensación en el compartimento de desecho del café Consulta las especificaciones para ver productos compatibles

Esta tapa negra cubre la bandeja de goteo delantera de la cafetera expreso Xelsis. La cubierta se coloca debajo de la rejilla de acero inoxidable que cubre la bandeja de goteo y evita la condensación.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a productos de café: HD8946/01, HD8946/02, HD8946/09

