

Philips Philips Avent  
Ventil hrnečku na pití

Hrneček na pití  
Bílá

CP9884/01



## Náhradní ventil hrnečku

Kompatibilitu zkontrolujte níže.

Ventil je součástí víka dětského hrnečku Philips Avent. Výměnou ztracených nebo poškozených dílů prodlužujete životnost výrobku.

### **Snadná aplikace**

- Vhodné pro rukojeti FlexCare+, FlexCare a HealthyWhite

### **Snadné použití náhradních dílů Philips**

- Při výměně dílů používejte originální díly společnosti Philips

**PHILIPS**

Ventil hrnečku na pití  
Hrneček na pití Bílá

# Specifikace

## Vyměnitelná část

- Vhodné pro typy produktů:: SCF551, SCF553

## Vyměnitelné části

- Vhodné pro následující typy výrobku: SCF252, SCF751, SCF753, SCF755, SCF802, SCF803, SCF804

CP9884/01

# Přednosti

## Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.

## Pro rukojeti Flexcare+, HealthyWhite

Vhodné pro rukojeti FlexCare+, FlexCare a HealthyWhite



Datum vydání 2023-11-12

Verze: 5.5.1

EAN: 87 10103 72560 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)