


Philips  
Struttura di supporto per  
la testina di rasatura

Per HQ4800-4899

CRP383/01



## Unità separata per testine di rasatura

Il tuo porta-testina è rotto o non lo trovi più, ma il resto del rasoio è ancora perfetto? Ordina questa unità che può contenere tre testine di rasatura.

### **La comodità di usare ricambi Philips**

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

# PHILIPS

# Specifiche

## Parte sostituibile

- Compatibile con i modelli: HQ4401, HQ4405, HQ4407, HQ4411, HQ4421, HQ4425, HQ4441, HQ4445, HQ4601, HQ4625, HQ4626, HQ4630, HQ4800, HQ4805, HQ4806, HQ4807, HQ4810,

HQ4819, HQ4821, HQ4822, HQ4825, HQ4826, HQ4830, HQ4845, HQ4846, HQ4847, HQ4850, HQ4851, HQ4856, HQ4861, HQ4865, HQ4866, HQ4870, HQ4885, HQ4890

# In evidenza

## Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.



Data di rilascio  
2022-06-02

Versione: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)