

PHILIPS

Spina di
alimentazione

Epilator Series 8000

Tipo HQ8505

CP1496



Per ricaricare facilmente l'epilatore

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Questa spina di alimentazione per epilatore può essere utilizzata nel Regno Unito. Hai smarrito la spina oppure quella che possiedi è danneggiata? Ordinare una nuova qui!

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

per i prodotti per la rimozione dei peli:
BRE715, BRE720, BRE735, BRE740

