

Philips
Marco de retención de
cabezal de afeitado

Para HQ8200-8299

HQ1023/01



Para bloquear los cabezales de afeitado

Comprueba los datos de compatibilidad

¿Has perdido tu placa de retención del cabezal de afeitado de Philips actual o está rota, pero el resto de tu afeitadora de Philips sigue en perfecto estado? Pide la placa HQ1203, diseñada para mantener los cabezales de afeitado en su lugar. Es adecuada para tres cabezales de afeitado, que garantizan un afeitado apurado.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

PHILIPS

Especificaciones

Pieza de repuesto

- Se ajusta a los tipos de producto: 8251XL/18, 8251XL/76
- Apto para los modelos de producto:: producción
- Se ajusta a los tipos de producto: PT860/17,

AT890/16, AT751/14, AT753/20, AT752/20, PT860/15, AT751/16, PT860/16

- Apto para los modelos de producto:: PT735/20, PT735/41, AT750/20, AT750/17, PT736/19, AT750/41, PT860/14, AT750/16, PT736/18

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión
2022-12-10

Versión: 2.2.1

EAN: 08 71010 35467 71

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com