

Philips
Marco de retención de
cabezal de afeitado

Para HQ5800-5899

CRP384/01



Unidad suelta para sujetar los cabezales de afeitado

¿El soporte de corriente se ha perdido o está roto pero el resto del dispositivo de afeitado sigue perfecto? Solicita este soporte que permite colocar tres cabezales de afeitado.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

PHILIPS

Especificaciones

Pieza de repuesto

- Se ajusta a los tipos de producto: 5605X
- Apto para los modelos de producto:: HQ5401, HQ5421, HQ5425, HQ5461, HQ5465, HQ5601, HQ5604, HQ5800, HQ5801, HQ5802, HQ5806, HQ5811, HQ5814, HQ5816, HQ5818, HQ5819,

HQ5821, HQ5825, HQ5826, HQ5830, HQ5841, HQ5845, HQ5846, HQ5847, HQ5848, HQ5849, HQ5850, HQ5851, HQ5853, HQ5854, HQ5855, HQ5856, HQ5858, HQ5860, HQ5861, HQ5862, HQ5863, HQ5864, HQ5865, HQ5866, HQ5867, HQ5870, HQ5885, HQ5886, HQ5890

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión
2024-04-26

Versión: 1.0.1

EAN: 87 10103 56999 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com