

Philips
Zasilacz

Czarny

CP9110



Umożliwia podłączenie urządzenia do golenia do sieci elektrycznej

Sprawdź informacje dotyczące zgodności

Ten zasilacz do urządzenia do golenia może być używany w prawie wszystkich krajach europejskich. Poprzedni się zgubił? Zamów nowy tutaj!

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

PHILIPS

Dane techniczne

Część zamienna

- Do modeli:: QT4022/15, QT4022/32, QT4050/15, QT4050/32, QT4070/15, QT4070/32, QT4090/15, QT4090/32
- Do modelu:: QS6161/32
- Do modeli:: QG3380, BT9280, BT9290, BT9295, BT5275, BT5270
- Do gólarok: BT5190, BT5200, BT5201, BT5202,

BT5203, BT5204, BT5205, BT5206, BT5210, BT5262, BT5271, BT7201, BT7202, BT7203, BT7204, BT7205, BT7206, BT7210, BT7215, BT7220, BT9297, HC3400, HC3504, HC3505, HC3507, HC3508, HC3509, HC3510, HC3517, HC3518, HC3519, HC3520, HC3530, HC3535, HC3587, HC3588, HC3589, HC5440, HC5450, HC7460, HC7462, HC9450, HC9452, HC9490

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.



Data wydania 2022-12-22

Wersja: 4.4.1

EAN: 08 71010 37714 32

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com