

PHILIPS

Schereinheit

Aus dem Programm genommen

Kaufen Sie stattdessen SH70

RQ10/40



Für eine jederzeit gründliche Rasur

Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

Ihre Rasierklingen legen jedes Jahr eine Strecke zurück, die der Höhe des Mount Everest entspricht – und das 10 Mal! Nach so einer Belastung können sogar die besten Materialien ihre Schärfe verlieren. Um also eine optimale Leistung Ihres Rasierers garantieren zu können, tauschen Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre aus.

Präzise und verlässlich

- Super Lift & Cut Technologie mit 2-Klingen-System

Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppeln

- Präzisionsschnittsystem

Eine schnelle und gründliche Rasur


- TripleTrack Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche.

Konturanpassung, auch im Halsbereich

- Flex & Pivot Action passt sich jeder Kontur an


Besonderheiten

Super Lift & Cut Technologie



Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.

Präzisionsschnittsystem



Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.

TripleTrack Scherköpfe



Die drei TripleTrack Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche im Vergleich zu herkömmlichen Rotationscherköpfen.

Flex & Pivot Action



Die drei Scherköpfe in der Schereinheit bewegen sich unabhängig voneinander. Diese einzigartige Kombination gewährleistet eine optimale Konturenanpassung an der Haut und erfasst auch anliegende Haare problemlos.

Daten

Scherköpfe

Verbesserte Scherköpfe: RQ10 wurde durch SH70 ersetzt

Wichtig! Wenn SH70 ebenfalls nicht mehr verfügbar ist, ist leider kein Ersatz verfügbar. SH71 ist nicht mit SensoTouch oder Arcitec Rasierern kompatibel.

Schereinheit

Funktioniert mit den Produkttypen: 1050X, 1059X, 1090X, RQ1050, RQ1051, RQ1052, RQ1060, RQ1061, RQ1062, RQ1075, RQ1076, RQ1077, RQ1085, RQ1087, RQ1090, RQ1095

