

Philips
Ładowarka

Do HS8000-8099, HS8400-8499

Trimmer Fit

HQ1028/01



Do ładowania golarki Cool Skin

Sprawdź informacje dotyczące zgodności

Zgubiłeś(-aś) ładowarkę do golarki? To się zdarza. Tutaj możesz zamówić nową stację ładowania. Niezbędna do korzystania z urządzenia do golenia Cool Skin!

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

PHILIPS

Dane techniczne

Część zamienna

- Pasuje do produktów: HS8440/22, HS8440/23, HS8440/40, HS8440/75, HS8040/16, HS8040/17, HS8040/18, HS8060/24, HS8060/25, HS8460/24,

- HS8460/25, HS8460/41, HS8460/75, 8040X/18, 8060X/25
- Do modeli: HR2084/90

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.



Data wydania 2023-12-15

Wersja: 2.2.1

EAN: 87 10103 54682 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com