

Philips  
Struttura di supporto per  
la testina di rasatura

Per HQ5800-5899

CRP384/01



## Unità separata per testine di rasatura

Il tuo porta-testina è rotto o non lo trovi più, ma il resto del rasoio è ancora perfetto?  
Ordina questa unità che può contenere tre testine di rasatura.

### **La comodità di usare ricambi Philips**

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

**PHILIPS**

# Specifiche

## Parte sostituibile

- Compatibile con i modelli: 5605X
- Compatibile con i modelli: HQ5401, HQ5421, HQ5425, HQ5461, HQ5465, HQ5601, HQ5604, HQ5800, HQ5801, HQ5802, HQ5806, HQ5811, HQ5814, HQ5816, HQ5818, HQ5819, HQ5821,

HQ5825, HQ5826, HQ5830, HQ5841, HQ5845, HQ5846, HQ5847, HQ5848, HQ5849, HQ5850, HQ5851, HQ5853, HQ5854, HQ5855, HQ5856, HQ5858, HQ5860, HQ5861, HQ5862, HQ5863, HQ5864, HQ5865, HQ5866, HQ5867, HQ5870, HQ5885, HQ5886, HQ5890

# In evidenza

## Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.



Data di rilascio  
2022-07-12

Versione: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)