

Philips
Pierścień łączący dzbanek i silnik

Sprawdź przed zamówieniem produktu

Tabliczka znamionowa na spodzie urządzenia.

Ta część jest przeznaczona wyłącznie do

Data produkcji: od 0814 do 0906



CP9146

Wymiana obecnie używanego pierścienia dzbanka blendera.

Zgodność można sprawdzić w danych technicznych produktu

Umożliwia połączenie dzbanka blendera z silnikiem. Zgodny tylko z blenderami wyprodukowanymi w okresie od 0814 do 0906.

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

PHILIPS

Pierścień łączący dzbanek i silnik

Sprawdź przed zamówieniem produktu Tabliczka znamionowa na spodzie urządź., Ta część jest przeznaczona wyłącznie do, Data produkcji: od 0814 do 0906

Dane techniczne

Część zamienna

- Pasuje do produktów: HR2094/03, HR2094/00,

HR2094/01

CP9146/01

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.



Data wydania 2023-07-26

Wersja: 7.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com