



Philips
Moduł cappuccinatore

- Xelsis
- Nie można myć w zmywarce

CP0585

Wewnętrzny spieniacz do mleka

Znajdź kompatybilny produkt w karcie danych technicznych

Wewnętrzny spieniacz do mleka pozwala uzyskać idealnie puszystą piankę. Jest zgodny z modelem Xelsis z 2017 roku.

Ease of using Philips spare parts

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

PHILIPS

Moduł cappuccinatore2
Xelsis Nie można myć w zmywarce

CP0585/01

Dane techniczne

Odpowiednie dla:

• Model XELSIS z 2017 roku: SM7580/00, SM7581/00, SM7680/00, SM7682/00, SM7683/00, SM7684/

00, SM7685/00, SM7686/00, SM7581/04, SM7684/04, SM7685/04, SM7685/07

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.



Data wydania 2023-08-24

Wersja: 2.2.1

EAN: 87 10103 83642 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com