

Philips
Element zabezpieczający
głowicy golącej

Do modelu HQ5800-5899

CRP384/01



Luźny element do trzymania głowic golących

Twój uchwyt został zgubiony lub uszkodzony, ale reszta golarki działa idealnie? Zamów ten uchwyt na trzy głowice golące.

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

PHILIPS

Element zabezpieczający głowicy golącej
Do modelu HQ5800-5899

CRP384/01

Dane techniczne

Część zamienna

- Pasuje do produktów: 5605X
- Do modeli: HQ5401, HQ5421, HQ5425, HQ5461, HQ5465, HQ5601, HQ5604, HQ5800, HQ5801, HQ5802, HQ5806, HQ5811, HQ5814, HQ5816, HQ5818, HQ5819, HQ5821, HQ5825,

HQ5826, HQ5830, HQ5841, HQ5845, HQ5846, HQ5847, HQ5848, HQ5849, HQ5850, HQ5851, HQ5853, HQ5854, HQ5855, HQ5856, HQ5858, HQ5860, HQ5861, HQ5862, HQ5863, HQ5864, HQ5865, HQ5866, HQ5867, HQ5870, HQ5885, HQ5886, HQ5890

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.



Data wydania 2024-02-29

Wersja: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com