


PHILIPS

Entkalkungspulver für Sterilisator

Sterilisator und
Flaschenwärmer

SCF943



Zur Verhinderung von Kalkablagerungen

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Damit Ihr Avent Sterilisator oder Flaschenwärmer weiterhin gut funktioniert, empfehlen wir regelmäßiges Entkalken. Dieses Entkalkungspulver mit Zitronensäure entfernt schonend die Kalkablagerungen, die sich mit der Zeit in Ihren Philips Avent Geräten bilden.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Nach einiger Zeit kann Ihr Gerät Ersatzteile benötigen. Dies war noch nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität und einem Austausch mit Original-Ersatzteilen.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:

SCF274/01, SCF274/02, SCF274/13, SCF274/14, SCF274/15, SCF274/16, SCF274/23, SCF274/24, SCF274/26, SCF274/27, SCF274/29, SCF274/30, SCF274/31, SCF274/34, SCF274/35, SCF274/37, SCF274/38, SCF274/39, SCF274/51, SCF276/01, SCF276/02, SCF276/13, SCF276/14, SCF276/16, SCF276/23, SCF276/24, SCF276/26, SCF276/27, SCF276/29, SCF276/32, SCF276/33, SCF276/37, SCF276/38, SCF276/39, SCF276/40, SCF276/41, SCF276/42, SCF276/43, SCF276/44, SCF255/11, SCF255/12, SCF255/15, SCF255/21, SCF255/22, SCF255/31, SCF255/32, SCF255/33, SCF255/42, SCF255/43, SCF255/44, SCF255/51, SCF255/52, SCF255/53, SCF255/54, SCF255/55, SCF255/56, SCF255/57, SCF255/58, SCF255/60, SCF260/11, SCF260/15, SCF260/22, SCF260/23, SCF260/32, SCF260/33, SCF260/34, SCF260/35, SCF260/36, SCF260/37, SCF260/38, SCF260/39, SCF260/40, SCF870/20, SCF870/21, SCF870/22

Funktioniert mit Produkttyp: SCF274, SCF276, SCF255, SCF260, SCF870

