

PHILIPS

AVENT

Ventil

CP9287



Ermöglicht, dass Milch in die Flasche fließen kann.

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Das Ventil ermöglicht ein Weiterleiten der Milch von der Pumpe in die Flasche.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Eignet sich für die Produkttypen:: SCF334, SCF330, SCF330, SCF394, SCF330/70, SCF332, SCF332, SCF393, SCF396, SCF398, SCF330/71, SCF391, SCF397, SCF395, SCF330/40, SCD292/31, SCF330/20

