

**PHILIPS**

**AVENT**

**Ventil**

CP9287



Ermöglicht, dass Milch in die Flasche fließen kann.

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Das Ventil ermöglicht ein Weiterleiten der Milch von der Pumpe in die Flasche.

**Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

# Besonderheiten

## **Einfacher Austausch von Produktteilen**

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

# Daten

## **Ersatzteil**

**Eignet sich für die Produkttypen::** SCF334, SCF330, SCF330, SCF394, SCF330/70, SCF332, SCF332, SCF393, SCF396, SCF398, SCF330/71, SCF391, SCF397, SCF395, SCF330/40, SCD292/31, SCF330/20

