

PHILIPS

Bandeja de goteo

Xelsis de acero inoxidable

HD5203



Recoge el agua de aclarado de la cafetera expreso

Consulta las especificaciones para ver productos compatibles

Esta bandeja de goteo negra de acero inoxidable se coloca debajo de las boquillas de salida de café de la cafetera expreso Xelsis. Recoge el agua sobrante del dispositivo.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a los tipos de producto: 10003279, 10003250, 10003311, 10003312, 10003313, 10003278, 10003471, 10003565, 10003566, 10003567, 10003576, 10003730, 10003731, 10003807, 10003886

Se ajusta a productos de café: HD8943/11, HD8943/12, HD8943/19, HD8943/21, HD8943/22, HD8943/29, HD8946/01, HD8946/02, HD8946/09

