

# PHILIPS

Tapa de la bandeja  
de goteo

Syntia Cappuccino

HD5232



## Evita la condensación en la bandeja de goteo

Consulta las especificaciones para ver productos compatibles

Esta tapa negra cubre la bandeja de goteo delantera de la cafetera expreso Syntia Cappuccino. La cubierta se coloca debajo de la rejilla de acero inoxidable que cubre la bandeja de goteo y evita la condensación.

### **Piezas de repuesto Philips fáciles de usar**

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

## Destacados

### **Piezas del producto fáciles de renovar**

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

## Especificaciones

### **Pieza reemplazable**

Se ajusta a los tipos de producto: 10003327, 10003560, 10003598, 10003762, 10003768, 10003769, 10003824

