

PHILIPS

Unidade de lâminas

Verifique antes de fazer o pedido

Placa mod. parte inf. ap.

Essa peça é apropriada somente para

modelos produzidos antes de w1620

CP9089



Vários tipos de receita, nenhum esforço

Verifique as especificações para compatibilidade

Esta peça é adequada somente para os modelos HR7776, HR7778/HR7777 até a semana de produção 1620

As peças de substituição da Philips são fáceis de usar

- Renove facilmente seu produto com peças originais da Philips

Destques

Fácil renovação de peças do produto

Seu produto precisa ser renovado periodicamente e com as peças de substituição da Philips isso nunca foi tão fácil. Todas elas têm a garantia de qualidade Philips.

Especificações

Peça de substituição

Próprio para os tipos de produtos:: HR7776, HR7777, HR7778

