

PHILIPS

Bandeja de goteo

Xelsis Class/Focus

HD5205



Recoge el agua de aclarado de la cafetera expreso

Consulta las especificaciones para ver productos compatibles

Esta bandeja de goteo blanca y negra se coloca debajo de las boquillas de salida de café de la cafetera expreso Xelsis. Recoge el agua sobrante del dispositivo.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a los tipos de producto: 10003252, 10003055, 10003571, 10003572, 10003573

Se ajusta a productos de café: HD8943/11, HD8943/12, HD8943/19, HD8944/01, HD8944/02, HD8944/09, HD8944/18, HD8946/01, HD8946/02, HD8946/09

