

PHILIPS

Tapa de la bandeja
de goteo

HD5096



Rejilla para cubrir la bandeja de goteo

Consulta las especificaciones para ver productos compatibles

La rejilla de acero inoxidable se ha diseñado para cubrir la bandeja de goteo de la cafetera expreso Xelsis y sostener las tazas que se colocan bajo la boquilla de salida del café. Es fácil de desmontar y limpiar.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a productos de café: HD8946/01, HD8946/02, HD8946/09

