

# PHILIPS

Bandeja de goteo

Syntia

Negro

HD5236



## Recoge el agua de aclarado de la cafetera expresso

### Consulta las especificaciones para ver productos compatibles

Esta bandeja de goteo negra se coloca debajo de las boquillas de salida de la cafetera expresso Syntia. Recoge el agua sobrante del dispositivo.

#### **Piezas de repuesto Philips fáciles de usar**

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

## Destacados

### Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

## Especificaciones

### Pieza reemplazable

Se ajusta a los tipos de producto: 10003121, 10003124, 10003271, 10003297, 10003298, 10003299, 10003350, 10003066, 10003085, 10003123, 10003320, 10003321, 10003322, 10003323, 10003354, 10003355, 10003480, 10003553, 10003554, 10003555, 10003556, 10003557, 10003558, 10003604, 10003605, 10003606, 10003614, 10003637, 10003722, 10003723, 10003724, 10003725, 10003728, 10003729, 10003765, 10003766, 10003889, 11022440, 10003481, 10003610, 10003611, 10003612, 10003613, 10003726, 10003727, 10003767, 10003888

