

PHILIPS

Brühgruppe

Philips 5000 mit LatteGo
Milchsystem

Schwarz

CP0739



Das schwarze Herz Ihrer Espressomaschine!

Kompatible Produkte finden Sie in den technischen Daten

Die Brühgruppe ist das Herzstück Ihrer Espressomaschine: Hier wird der Kaffee zubereitet! Die Komponente lässt sich leicht herausnehmen und reinigen.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Eignet sich für die Produkttypen:: HD8841, HD8844, HD8847, HD8821, HD8824, HD8831, HD8832, HD8834, HD8911, HD8912, HD8914, HD8917

Eignet sich für Produkttyp:: EP3363/10, EP3362/00, EP3363/00, EP3550/00, EP3551/00, EP3551/10, EP3558/00, EP3559/00, EP5360, EP5361, EP5365, EP5960, EP5961, HD8916, HD8918, HD8924, HD8927, HD8928, SM3061/00

Geeignet für:

PHILIPS 3000 V2 EASYCAPP: HD8829/01, HD8829/09

PHILIPS 3000 V2 CMF: HD8827/01, HD8827/09

Philips 5000 mit LatteGo Milchsystem:

EP5330/10, EP5331/10, EP5333/10, EP5334/10, EP5335/10, EP5340/10, EP5345/10, EP5346/10, EP5930/10, EP5934/10

