

Philips  
Bandeja de goteo

• Xelsis de acero inoxidable



HD5203

## Recoge el agua de aclarado de la cafetera expreso

Consulta las especificaciones para ver productos compatibles

Esta bandeja de goteo negra de acero inoxidable se coloca debajo de las boquillas de salida de café de la cafetera expreso Xelsis. Recoge el agua sobrante del dispositivo.

### **Piezas de repuesto Philips fáciles de usar**

- Renueve el producto con piezas originales de Philips

**PHILIPS**

Bandeja de goteo  
Xelsis de acero inoxidable

HD5203/01

# Especificaciones

# Destacados

## Pieza de repuesto

- Se ajusta a los modelos de producto: 10003279, 10003250, 10003311, 10003312, 10003313, 10003278, 10003471, 10003565, 10003566, 10003567, 10003576, 10003730, 10003731,

10003807, 10003886

- Se ajusta a productos de café: HD8943/11, HD8943/12, HD8943/19, HD8943/21, HD8943/22, HD8943/29, HD8946/01, HD8946/02, HD8946/09

## Sustitución sencilla

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips e intercambio 1:1.



Fecha de emisión  
2023-01-25

Versión: 6.6.1

EAN: 08 71010 35498 95

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)