



Philips
Dispensador de café

• Xelsis

HD5092

Para cubrir la cámara de espuma de la cafetera SENSEO®

Consulta las especificaciones para ver productos compatibles

Este dispensador de café dosifica el café de la cafetera expreso Xelsis de forma precisa.
Garantiza un café de la mejor calidad.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueve el producto con piezas originales de Philips

PHILIPS

Especificaciones

Pieza de repuesto

- Apta para los modelos de producto: 10003051, 10003052, 10003053, 10003250, 10003251, 10003252, 10003278, 10003279, 10003311, 10003312, 10003313, 10003314, 10003315, 10003054, 10003055, 10003450, 10003470, 10003471, 10003501, 10003562, 10003563,

10003564, 10003565, 10003566, 10003567, 10003568, 10003569, 10003570, 10003571, 10003572, 10003573, 10003575, 10003576, 10003577, 10003663, 10003730, 10003731, 10003732, 10003733, 10003773, 10003807, 10003885, 10003886

Destacados

Sustitución sencilla

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips e intercambio 1:1.



Fecha de emisión
2021-10-06

Versión: 4.0.3

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com