



Philips  
Bandeja de goteo

• Xelsis Class/Focus

HD5205

## Recoge el agua de aclarado de la cafetera expreso

Consulta las especificaciones para ver productos compatibles

Esta bandeja de goteo blanca y negra se coloca debajo de las boquillas de salida de café de la cafetera expreso Xelsis. Recoge el agua sobrante del dispositivo.

### **Piezas de repuesto Philips fáciles de usar**

- Renueve el producto con piezas originales de Philips

**PHILIPS**

# Especificaciones

# Destacados

## Pieza de repuesto

- Se ajusta a los modelos de producto: 10003252, 10003055, 10003571, 10003572, 10003573
- Se ajusta a productos de café: HD8943/11,

HD8943/12, HD8943/19, HD8944/01, HD8944/02, HD8944/09, HD8944/18, HD8946/01, HD8946/02, HD8946/09

## Sustitución sencilla

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips e intercambio 1:1.



Fecha de emisión  
2023-01-25

Versión: 6.6.1

EAN: 08 71010 35499 18

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)