

Philips  
Соединительное кольцо  
для кувшина и блока  
мотора  
Проверьте информацию перед  
заказом

Обозначения расположены в  
нижней части  
Изделие подходит только для  
дата выпуска: с 0814 до 0906



CP9146

для замены имеющегося уплотнительного кольца

Ознакомьтесь с данными по совместимости

Предназначено для присоединения кувшина блендера к блоку мотора. Совместимо только блендерами, выпущенными между 0814 и 0906.

**Удобство использования запасных деталей Philips**

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

**PHILIPS**

Соединительное кольцо для кувшина и блока мотора

Проверьте информацию перед заказом. Обозначения расположены в нижней части. Изделие подходит только для, дата выпуска: с 0814 до 0906

## Характеристики

### Сменная деталь

• Подходит для: HR2094/03, HR2094/00, HR2094/

01

CP9146/01

## Особенности

### Легко заменять детали устройства

Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2023-07-29

Версия: 6.6.1

EAN: 87 10103 60511 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)