

Philips
Pannarello negro

- Saeco Royal Classic
- Magic Cappuccino
- para un tubo de vapor de 6 mm

HD5053



Para conseguir una deliciosa capa cremosa en la leche

Consulta las especificaciones para ver productos compatibles

¿Te gusta el buen capuchino? El pannarello, un tubo de vapor externo, calienta la leche y consigue que tenga espuma. El espumador de leche es compatible con varias cafeteras Espresso Saeco, entre ellas la Royal Cappuccino y la Royal Professional.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueve el producto con piezas originales de Philips

PHILIPS

Especificaciones

Destacados

Pieza de repuesto

• Apta para los modelos de producto: 10000021, 10000093, 10000111, 10000116, 10000132, 10000133, 10000235, 10000236, 10001204, 10001213, 10001254, 10001496, 10001498, 10001499, 10001830, 10001901, 10002033, 10002034, 10002035, 10002036, 10002037, 10002480, 10002481, 10002493, 10002519, 10002543, 10002795, 10003084, 10003100, 10003101, 10003221, 111412008, 111412011, 711439308, 711439311, 711469308, 711470311, 711525009, 711525208, 711525209, 711525308, 711525309, 711525311, 711525319, 711525411, 711543208, 711543308, 711543311, 711543408, 711543411, 711709250, 711709309, 711709350, 711711309, 7117113090, 711714009, 711714050, 711721050, 714115250, 714115319, 714115332, 714115344, 714115350, 716630311, 716633308, 718403630, 718415208, 718415308, 718417008, 718419008, 720814309, 721439308, 721439311, 721525311, 740903008, 740903208, 740903215, 740903308, 740903315, 740903508, 740903515, 740904308, 740904408, 740909008, 740910008, 740911008, 740912008, 741406009, 741407009, 741409209, 741409309, 741409409, 741409809, 741410109, 741413309, 741415008, 741415208, 741415308, 741415808, 741415812, 741420008,

741420208, 741420308, 741420808, 741421308, 741422008, 741432009, 741433008, 741437208, 741439208, 741439308, 741440308, 741440438, 741442308, 741443008, 741447038, 741455212, 741455312, 741460308, 741460338, 741462309, 741474308, 741475308, 741476008, 0357.0US.05G, 0357.0US.71G, 10000117, 10000150, 10000180, 10000181, 10001531, 10001896, 10002524, 10003390, 10003520, 10003818, 711516309, 711534308, 711534338, 711545308, 711545408, 711546308, 711546408, 711709308, 711709344, 711714032, 711714044, 711719332, 716630319, 718014035, 718014335, 740703315, 740703515, 740902415, 740907308, 740908315, 741301008, 741301040, 741302040, 741303308, 741303311, 741303340, 741304008, 741304308, 741306008, 741307325, 741401009, 741414308, 741414408, 741416308, 741431452, 741457302, 744801011, 744801311, 0312.00B.47C, 0312.00B.66C, 0312.00F.47C, 0312.00F.66C, 0312.00K.47V, 0312.00R.66G, 0315.00I.66C, 0320.0CH.66E, 0325.00I.47A, 0325.00I.47C, 0329.0US.47G, 0343.0CH.89E, 741409C09, 741439C08, R741409309, R741409409, R741410109, R741413309, R741420308, R741421308, R741462309

Sustitución sencilla

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips e intercambio 1:1.



Fecha de emisión
2021-10-06

Versión: 2.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com