

PHILIPS

Higienizador por rayos UV

Philips Sonicare

Blanco

Países de la UE

2 patillas

CP0740/01



Desinfecta los cabezales del cepillo mientras se cargan
Comprueba la compatibilidad a continuación

Este higienizador por rayos UV facilita la limpieza profunda de dos cabezales de cepillado con luz ultravioleta. También carga el mango del cepillo dental al mismo tiempo.

Especificaciones

Piezas reemplazable

Se ajusta al tipo de producto: HX6971/33
HX9192/01 HX9142/10 HX9170/10 HX9172/14,
HX9112/12 HX9112/13 HX9172/15 HX6972/03

HX6973/35, HX9111/21 HX9111/20 HX9142/31
HX9182/32 HX9182/34, HX9188/10 HX9142/32

HX9171/20 HX6932/36 HX6921/06,
HX6922/03 HX6972/35 HX6921/43 HX9191/06
HX9191/07, HX6483/53 HX6877/68

