

PHILIPS

Rasoio elettrico

8200 series

con sistema Jet Clean



HQ8270/22



Veloce, accurato, efficiente.

I tre tracciati delle testine Speed-XL offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura veloce e accurata.

Comfort e precisione

- Tecnologia Super Lift & Cut

Si adatta alla forma di viso e collo

- Sistema Reflex Action

Rade anche i peli più corti

- Sistema Precision Cutting

Rasatura perfetta, giorno dopo giorno


- Sistema Jet Clean

Si risciacqua in pochi istanti

- Risciacquo veloce, con rivestimento antibatterico interno


In evidenza

Tecnologia Super Lift & Cut



Sistema a doppia lama: la prima solleva il pelo, la seconda lo taglia più a fondo.

Sistema Reflex Action



Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.

Sistema Jet Clean



Utilizza il sistema Jet Clean per pulire, lubrificare le lame automaticamente e ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo.

Contorno del viso SmartTouch



Le tre testine di rasatura sono sempre a stretto contatto con la pelle per una rasatura veloce e impeccabile.

Risciacquo veloce



Il rivestimento antibatterico all'interno dell'unità di rasatura assicura la pulitura in pochi secondi.

Sistema Precision Cutting

Le testine ultrasottili dotate di microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano anche i peli più corti.

Specifiche

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Sistema Precision Cutting, Tecnologia Super Lift & Cut

Segue le linee del volto: Contorno del viso SmartTouch, Sistema Reflex Action, Testine con movimento indipendente

Styling: Trimmer di precisione

Facilità d'uso

Display: Chiusura di sicurezza da viaggio

Carica: Ricaricabile, Con e senza filo

Carica: 1 ora

Tempo di rasatura: 17 giorni

Pulizia: Sistema automatico di pulizia, Lavabili

Design

Rifiniture: Laccatura, Display rivestito a specchio, Display a LED

Accessori

Base: Sistema Jet Clean

Custodia: Custodia morbida

Manutenzione: Spazzolina per pulizia, Cappuccio di protezione

Assorbimento

Tempo di funzionamento: 50 min

Servizio

Testina di ricambio: Da sostituire ogni anno con HQ9

