

PHILIPS

Massagekap met
twee rollers

SatinSoft

1 stuk

CP1519



Bovenste deel van het epileerapparaat

Zacht vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid voor een aangenaam epileerproces

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

voor ontharingsproducten: HP6519, HP6520, HP6521, HP6522, HP6523, HP6524, HP6525, HP6527

