

# PHILIPS

Cavo alimentazione

CRP312



## Alimentazione del rasoio

Verifica dati di compatibilità

Questo cavo di alimentazione consente di fornire energia elettrica al dispositivo di rasatura.

**Facile utilizzo con parti di ricambio Philips**

- Rinnova il tuo prodotto con le parti originali Philips

## In evidenza

### Facile sostituzione

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti sostituibili dall'utente di Philips. Tutto questo corredato dalla qualità garantita da Philips e da uno scambio 1 a 1.

## Specifiche

### Parte sostituibile

**Adatta per i modelli:** HQ662, HQ664, HQ6707, HQ673, HQ6740, HQ6760, HQ6761, HQ6764, HQ7140, HQ7160, HQ7180, HQ7240, HQ7740, HQ7742, HQ7760, HQ7762, HQ7780, HQ7782, HQ7815, HQ7830, HQ7850, HQ7870, HQ7890, HQ8140, HQ8150, HQ8160, HQ8894, HQ912, HQ914, HQ9140, HQ916, HQ9160, HQ9170, HQ9190, HS8015, HS8020, HS8023, HS8040, HS8060, HS8420, HS8440, HS8460, QC5115, QC5120, QC5125, QC5130, QC5135, QT4019, QT4021, RQ1050, RQ1051, RQ1052, RQ1053, RQ1060, RQ1061, RQ1062, RQ1075, RQ1076, RQ1077, RQ1085, RQ1087, RQ1095, RQ1150, RQ1160

**Adatto per i modelli:** 7180xL, 7810XL, 912X, 9170XL, 9190XL, BG2040

**Adatto per i modelli:** 1059X, 1150X, 1160X, 1180X, 1250X, 1260X, 1280X, 1290X

**Adatta per i modelli:** RQ1180, RQ1250, RQ1260, RQ1261, RQ1280, RQ1290, TT2040

