

# PHILIPS

Anelli di bloccaggio  
per sistema di rasatura

1

CP9301



## Dispositivo di bloccaggio delle testine di rasatura

Seleziona la scheda Specifiche per controllare il prodotto corrispondente

Gli anelli di bloccaggio mantengono le testine del rasoio nella giusta posizione. Hai perso o rotto gli anelli del tuo rasoio ma non vuoi sostituire il prodotto? Ordina un nuovo set di anelli!

### **La comodità di usare ricambi Philips**

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

## In evidenza

### Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di un controllo e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Qualità garantita da Philips.

## Specifiche

### Parte sostituibile

**Compatibile con i modelli::** PT710/14, PT710/15, PT710/16, PT710/17, PT710/20, PT710/41, PT715/14, PT715/15, PT715/17, PT715/41, PT720/14, PT720/15, PT720/16, PT720/17, PT720/41, PT725/15, PT725/17, PT725/20, PT730/14, PT730/15, PT730/17, PT730/20, PT730/41, PT735/15, PT735/16, PT735/17, PT735/20, PT735/41, PT736/18

**Compatibile con i modelli::** PT710, PT715, PT720, PT725, PT730, PT735, PT736

**Compatibile con il modello::** PT711, PT717, PT721, PT722, PT723, PT726, PT728, PT729, PT731, PT732, PT734, PT739, PT761, PT762, PT786, PT845, PT861, PT862, PT868, PT871, PT872, PT874, PT878, S1100, S1110, S1150, S1310, S1510, S1520, S1560, S1570, S3110, S3120, S3510, S3520

**Compatibile con i modelli::** PT711/16, PT711/20, PT717/16, PT717/17, PT720/49, PT721/16, PT723/16, PT723/17, PT723/20, PT723/80, PT723/81, PT727/16, PT727/17, PT727/20, PT727/80, PT731/16, PT731/17, PT737/16, PT737/17, PT737/18, PT739/14, PT739/18, PT739/20

**Compatibile con il modello::** PT720, PT856, PT860, PT867

**Compatibile con il modello::** S3552/12

**Compatibile con i modelli:** PT710, PT725, PT735, PT736, PT860, PT870, PT875, PT876

