

Philips  
Cavo di alimentazione

In bobina

CRP300/01



## Collegamento del rasoio all'alimentazione

Verifica dati di compatibilità

Un cavo che consente di caricare e fornire energia elettrica al dispositivo.

### **La comodità di usare ricambi Philips**

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

**PHILIPS**

# Specifiche

# In evidenza

## Parte sostituibile

- Compatibile con i modelli: HQ341, HQ342, HQ382, HQ384, HQ386, HQ3860
- Compatibile con i modelli: HQ4401, HQ4407, HQ441, HQ4411, HQ4421, HQ444, HQ4441, HQ4601, HQ4607, HQ468, HQ4800, HQ4806, HQ4807, HQ481, HQ4819, HQ4821, HQ4826, HQ4846, HQ4847, HQ4851, HQ4856, HQ4861, HQ4866, HQ489, HQ5401, HQ5413, HQ5421, HQ5426, HQ5430, HQ5461, HQ5601, HQ5625, HQ5800, HQ5801, HQ5806, HQ5811, HQ5812,

HQ5813, HQ5816, HQ5817, HQ5818, HQ5819, HQ5820, HQ5821, HQ5823, HQ5824, HQ5826, HQ5841, HQ5846, HQ5861, HQ5866, HQ6405, HQ6415, HQ6445, HQ6605, HQ6610, HQ6640, HQ6645, HQ6646, HQ6675, HQ6695, HQ6696, HQ6831, HQ6842, HQ6849, HQ6854, HQ6855, HQ6857, HQ6859, HQ6868, HQ6874, HQ6879, HQ6892, HQ6897, HQ6900, HQ6920, HQ6921, HQ6940, HQ6941, HQ6942, HQ6950, HQ6970, HQ6990

## Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.



Data di rilascio  
2022-07-12

Versione: 2.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)