

Philips Shaver series 9000
Staffa per S9000



CP1407

Mantiene le testine di rasatura nella posizione corretta

Se il rasoio della serie 9000 è dotato di supporti di colore arancione, la nuova staffa è compatibile solo con i nuovi supporti. Un set con 1 staffa e 3 nuovi supporti è disponibile con il codice CP1850/01.

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS

Specifiche

In evidenza

Parte sostituibile

- Compatibile con il rasoio: S8860, S8870, S8880, S8950, S8960, S8980, S9031, S9041, S9051, S9090, S9091, S9111, S9112, S9131, S9151, S9161, S9171, S9181, S9185, S9186, S9211, S9311, S9521, S9531,

- S9551, S9552, S9711, S9721, S9732, S9733, S9741, S9751, S9781, S9911, SVV9700, S9071
- Compatibile con i modelli: S9090/43, S9111/31, S9171/69, S9211/12, S9511/41, S9521/31, S9521/32, S9521/41, S9531/26, S9711/31, S9911/10

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.



Data di rilascio
2023-08-11

Versione: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com