

Philips
Cable de alimentación

Con bobina

CRP300/01



Para conectar la afeitadora a la corriente eléctrica

Comprueba los datos de compatibilidad

Un cable que permite proporcionar alimentación y cargar el dispositivo mediante la corriente eléctrica.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

PHILIPS

Especificaciones

Destacados

Pieza de repuesto

- Se ajusta a los tipos de producto: HQ341, HQ342, HQ382, HQ384, HQ386, HQ3860
- Apto para los modelos de producto: HQ4401, HQ4407, HQ441, HQ4411, HQ4421, HQ444, HQ4441, HQ4601, HQ4607, HQ468, HQ4800, HQ4806, HQ4807, HQ481, HQ4819, HQ4821, HQ4826, HQ4846, HQ4847, HQ4851, HQ4856, HQ4861, HQ4866, HQ489, HQ5401, HQ5413, HQ5421, HQ5426, HQ5430, HQ5461, HQ5601, HQ5625, HQ5800, HQ5801, HQ5806, HQ5811,

HQ5812, HQ5813, HQ5816, HQ5817, HQ5818, HQ5819, HQ5820, HQ5821, HQ5823, HQ5824, HQ5826, HQ5841, HQ5846, HQ5861, HQ5866, HQ6405, HQ6415, HQ6445, HQ6605, HQ6610, HQ6640, HQ6645, HQ6646, HQ6675, HQ6695, HQ6696, HQ6831, HQ6842, HQ6849, HQ6854, HQ6855, HQ6857, HQ6859, HQ6868, HQ6874, HQ6879, HQ6892, HQ6897, HQ6900, HQ6920, HQ6921, HQ6940, HQ6941, HQ6942, HQ6950, HQ6970, HQ6990

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión
2022-07-06

Versión: 2.0.1

EAN: 08 71010 35686 43

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com