

Philips  
Marco de retención de  
cabezal de afeitado

Para HQ4800-4899

CRP383/01

## Unidad suelta para sujetar los cabezales de afeitado

¿El soporte de corriente se ha perdido o está roto pero el resto del dispositivo de afeitado sigue perfecto? Solicita este soporte que permite colocar tres cabezales de afeitado.

### **Piezas de repuesto Philips fáciles de usar**

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

# PHILIPS

# Especificaciones

## Pieza de repuesto

- Apto para los modelos de producto:: HQ4401, HQ4405, HQ4407, HQ4411, HQ4421, HQ4425, HQ4441, HQ4445, HQ4601, HQ4625, HQ4626, HQ4630, HQ4800, HQ4805, HQ4806, HQ4807,

HQ4810, HQ4819, HQ4821, HQ4822, HQ4825, HQ4826, HQ4830, HQ4845, HQ4846, HQ4847, HQ4850, HQ4851, HQ4856, HQ4861, HQ4865, HQ4866, HQ4870, HQ4885, HQ4890

# Destacados

## Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión  
2022-07-06

Versión: 1.0.1

EAN: 08 71010 35699 85

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)